

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT N. CPR-HU1/0643

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **PLANEX HR MAXI**
- 2) Felhasználás céljai: **CEMENTKÖTÉSŰ, KÜL- BELTÉRI ALJZATKIEGYENLÍTŐ**
- 3) Gyártó: **MAPEI Kft, 2040. Budaörs, Sport u. 2., www.mapei.hu**
- 4) AVCP-rendszerek: **4-es rendszer**
3-as rendszer (tűzvédelmi osztályozáshoz)
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 13813:2002**

Bejelentett szervek: **A CSI S.p.A., N. 0497, kijelölt laboratórium végezte el a teljesítmény értékelést (tűzvédelmi osztály) a gyártó által vett minta vizsgálatára alapján.**

- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Tűzvédelmi osztályozás:	Osztály A1_{FL}
Korrozív anyagok kibocsátása:	CT
Vízáteresztő képesség:	NPD
Páraáteresztő képesség:	NPD
Nyomószilárdság:	C30
Hajlítószilárdság:	F6
Kopásállóság:	NPD
Hangszigetelés:	NPD
Hangelnyelés:	NPD
Hőszigetelés:	NPD
Vegyszerállóság:	NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett. Aláíró személy: **Szautner Csaba – kereskedelmi vezető**

Budaörs, 2021.02.05.





A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.

0 vált. megjegyzés: **Első kibocsátás**

PLANEX HR MAXI
CE JEL
TNY melléklet, sz. CPR-HU1/0643



 0497	 2040 Budaörs, Sport u. 2. www.mapei.hu
21 CPR-HU1/0643 EN 13813 PLANEX HR MAXI <i>CEMENTKÖTÉSŰ, KÜL-BELTÉRI ALJZATKIEGYENLÍTŐ</i> <i>SIMÍTÓHABARCS</i>	
Tűzvédelmi osztályozás:	Osztály A1FL
Korrozív anyagok kibocsátása:	CT
Vízáteresztő képesség:	NPD
Páraáteresztő képesség:	NPD
Nyomószilárdság:	C30
Hajlítószilárdság:	F6
Kopásállóság:	NPD
Hangszigetelés:	NPD
Hangelnyelés:	NPD
Hőszigetelés:	NPD
Vegyszerállóság:	NPD

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba.